

DC

DC
H L

DC

①と②の条件をスキャナで切り替えることで、極性変更が可能

試験物

リアパネルから出力

ch3:未接続
ch4:未接続

ch2 ch1

4ch スキャナ
Opt.730 (内蔵)



7730
AC/DC 耐圧・絶縁試験器

7730 でスキャナの以下のパターンをプログラム制御

	ch1	ch2	ch3	ch4	
①	H	L	×	×	DC 耐圧・絶縁試験
②	L	H	×	×	DC 耐圧・絶縁試験

極性変更

H : 高圧側
L : リターン側 (GND)
× : オープン

3 つの状態がスキャナで設定可能

	7730	AC/DC
4ch	Opt.730	7730 4 H.V.)