

**シーケンスサンプルソフトウェア
for LN シリーズ**

説明書

株式会社 計測技術研究所

発行日 2020 年 12 月 21 日
M-2338 Ver. 1.1

登録商標・ライセンス

LabVIEW は、National Instruments 社の登録商標です。Microsoft Windows, Microsoft Excel は、米国 Microsoft 社の米国およびその他の国における登録商標です。

Xerces 2.7 Copyright 2002,2003,2004 The Apache Software Foundation.

内容

1. 免責事項(必ずお読みください)	4
2. 本文について	4
3. シーケンスサンプルソフトウェア for LN シリーズの概要	4
4. 対応機種	4
5. 特徴・注意点	4
6. PC 動作環境	4
7. インストール方法	5
8. グラフ操作について	8
9. 使用方法	9
10. 各機能詳細・操作方法	11
11. その他	12

本ソフトウェアをお使いいただきありがとうございます。

1. 免責事項(必ずお読みください)

本ソフトウェアは無償の提供となります。本ソフトウェアの使用により万一損害が生じた場合、弊社はその損害について一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアに不備があった場合、弊社は修正およびサポートの義務を負わないものとします。

2. 本文について

本文は、シーケンスサンプルソフトウェア for LN シリーズにおける仕様を説明しております。

3. シーケンスサンプルソフトウェア for LN シリーズの概要

シーケンスサンプルソフトウェア for LN シリーズは、電子負荷のシーケンスマードを利用して、任意の負荷電流パターンを生成できるソフトウェアです。

4. 対応機種

対応機種は LN-300A, LN-300C, LN-1000A, LN-1000C になります。

LN-300A-G6, LN-300C-G6, LN-1000A-G6, LN-1000C-G6, LN-300A-G7, LN-300C-G7, LN-1000A-G7, LN-1000C-G7 には使用できません。

5. 特徴・注意点

・シーケンスサンプルソフトウェア for LN シリーズは USB で使用してください。

6. PC 動作環境

OS: Windows 10

CPU : Pentium4 以上


メモリ : 1GB 以上

モニタ : 解像度 1280 × 1024 以上 推奨


HD 空き容量: 3GB 以上

7. インストール方法

- ① 先に LN のサポート CD より USB ドライバー(VISA)のインストールを行ってください。
- ② シーケンスサンプルソフトウェア for LN シリーズの解凍フォルダにある Setup.exe ファイルを実行して下さい。
- ③ インストール先のディレクトリを選択し、「次へ」をクリックしてください。




- ④ 「ライセンス契約書に同意する」にチェックを入れ、「次へ」をクリックしてください。







⑤ インストールされるファイルを確認後、「次へ」をクリックしてください。



⑥ インストールが始まるのでしばらくお待ちください。




⑦ 以下の画面になればインストールは正常終了です。「終了」をクリックしてください。



8. グラフ操作について


グラフが付いている機能について、グラフの使い方を説明します。また詳細については専門書をご覧ください。(参考:LabVIEW プログラミングガイド 著者:Robert H.Bishop 訳者:尾花 健一郎)

a. グラフ操作1




- ① 画面を拡大・縮小できます。これにより見たい部分を拡大して見ることができます。
- ② グラフ上をマウスドロッグすることにより、グラフ表示を移動出来ます。

b. 波形説明



グラフの名称を表示します。


c. 軸の説明




各軸の最大値・最小値(上図、赤丸部分)を左クリックすることで、レンジを変更することができます。これにより見たい部分を見ることができます。

9. 使用方法

ソフトを起動すると、以下の画面が立ち上がります。




このウインドウの左上にある「VISAリソース名」の中の矢印ボタンをクリックすると、接続されている装置の一覧が表示されます。(*表示されない場合は、更新を選択してください。)




以下の画面になり、操作が可能になります。

各パラメータを設定し、データ転送 → start の順番で、負荷を引いてください。



10. 各機能詳細・操作方法

各部分についての説明を行います。



- ① 電子負荷を選択します。
- ② 選択された波形の振幅・オフセット・周波数・位相・スルーレートを設定します。
- ③ 波形の種類を選択します。
- ④ 表のデータを、電子負荷に転送します。
- ⑤ データの属性(繰り返し回数・開始インデックス・データ数・ステップ時間)を設定します。
- ⑥ 現在設定されている負荷電流パターンを示します。
- ⑦ 現在設定されている負荷電流値の一覧を示します。
- ⑧ シーケンス動作をストップします。
- ⑨ シーケンス動作を開始します。(*データ転送を押した後でないと、動作いたしません。)
- ⑩ 任意の設定データを保存・読み込み可能です。

<操作方法>

各パラメータを設定後、データ転送ボタン、スタートボタンを押してください。

11. その他

お気づきの点・ご不明な点がございましたら、下記まで連絡をお願いします。

シーケンスサンプルソフトウェア for LN シリーズ

株式会社 計測技術研究所

日吉事業所

住所: 〒212-0055 神奈川県川崎市幸区南加瀬 4-11-1

URL <http://www.keisoku.co.jp/>

本製品についてのお問い合わせに付きましては以下にご連絡ください。

技術的なお問い合わせ

TEL: 044-223-7970

FAX: 044-223-7960

E-mail: PW-support@hq.keisoku.co.jp

営業的なお問い合わせ

TEL: 044-223-7950

FAX: 044-223-7960

E-mail: PWsales@hq.keisoku.co.jp