
## \_\_\_\_**20kW**\_\_\_\_



※オプションのマスター/スレープ接続ケーブル(LX-OP03)×20本が必要となります。



	LN-1000A	120V/180A/1000W
	LN-1000C	500V/36A/1000W
	LX-0P03	0000/000000000